

## **Преобразователь интерфейса ПИ – 3**

**КГЖТ.423141.001 И2**

### **Инструкция по оформлению заказа**

Блок преобразователя интерфейса ПИ-3 предназначен для преобразования последовательного цифрового интерфейса RS-232C в RS-485 с автоматическим переключением направления передач.

Оформление заказа на поставку преобразователей интерфейса ПИ-3 осуществляется заполнением формулы заказа:

**ПИ - 3 – 9 - С, где**

**9** – наличие интерфейсного соединителя ИС-9 с 9-ти контактным разъемом СОМ-порта в кол.1 шт. (По спецзаказу возможна поставка интерфейсного соединителя ИС-25 с 25-ти контактным разъемом СОМ-порта).

**С =1 (0)** - наличие (отсутствие) интерфейсного соединителя ИС-485, предназначенного для организации связи модулей УСО-Д из состава КР-500 и компьютера через преобразователь интерфейса ПИ-3 при программировании и настройке модуля.

**Пример оформления заказа:**

**ПИ-3 -9 -1**